

Geolit s.c. 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43		WYNIKI BADAŃ SONDĄ OBROTOWĄ VT profil 8				Zał.Nr 4/2															
						Kilometr															
Miejscowość: Chełmża Gmina: Chełmża Powiat: toruński Województwo: kujawsko-pomorskie		Objekt: Rozb. infrastruktury przy Jez. Chełmżyńskim		Inwestor: Gmina Miasto Chełmża																	
		Sonda Nr: S2		Data: 2010-08-14		Rzędna: 82.90 m															
						Skala 1:100															
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopień zageszczenia				Interpretacja												
					Luźny	Sred.zag	Zagęszczony						b.z								
		[m.p.p.t]	[m]	Symbol	Warstwa	Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ_{max} [MPa] Ilość uderzeń na 10 cm wbięcia sondy								τ_{max}	τ_{min}	N_{10}	$I_p/(I_L)$				
▼ 1 ▼	2	3	4	5	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.225	0.250	0.275	0.300	0.325	7	8	9	10
0.00		0.5																			
		1.0																			
		1.5																			
		2.0																			
		2.5																			
		3.0																			
		3.5																			
		4.0																			
		4.5																			
		5.0																			
		5.5																			
		6.0																			
		6.5																			
		7.0																			
		7.5																			
		8.0																			
		8.5																			
		9.0																			
		9.5																			
		10.0																			