

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

## 1. Elementy elewacji- zewnętrzne















## 2. Uszkodzenia w elementach zewnętrznych

































**3. Elementy uszkodzone we wnętrzu obiektu**  
**Parter :**






**Pietro :**





**Il piëtro :**





**Podciąg i posadzka na stropie  
III piętro :**







**Stan posadzki**



**IV piętro :**











**Poddasze :**







**Stan ścian zbiornika**



**Więźba dachowa :**









Opracował :